



1. 将 GD-Adapter Win7 driver.rar 解压至桌面上。




2. 插入 GD-Adapter，进入设备管理器中，GD32 Adapter 显示黄标，需要安装驱动。




3. 右键点击 GD32 Adapter，选择更新驱动程序软件。



4. 选择浏览计算机以查找驱动程序软件。



5. 选择刚刚解压的 GD-Adapter Win 7 driver 文件夹，点击下一步，等待驱动安装完成。



6. 驱动安装完成后如下图所示，进入设备管理器后，可以发现 GD32 Adapter 已被识别为 Universal Serial Bus devices，驱动安装完成。

